

Annexe B

Forfaits d'entretiens Prix 2025 sans tx

Secondaire avancé

Ecoflo/Ecoflo Filtre à sable
(BFIL01)

1 visite pour 1 Biofiltre Ecoflo 149.00 \$+tx

Pour chaque Biofiltre Ecoflo supplémentaire 134.10 \$+tx

- La scarification du milieu filtrant de l'Ecoflo
- Prise de photos

Ecoflo/Ecoflo Filtre à sable avec régulateur
(SFIL01)

1 visite pour 1 Biofiltre Ecoflo 211.00 \$+tx

Pour chaque Biofiltre Ecoflo supplémentaire 190.50 \$+tx

- La scarification du milieu filtrant de l'Ecoflo
- Nettoyage du préfiltre
- Prise de photos

Tertiaire

Ecoflo-UV
(BEUV1)

1 visite 191.00 \$+tx

Pour les nouvelles installations fait au printemps de l'année en cours

- 1 visite d'inspection de l'unité UV
- 1 échantillonnage de l'effluent
- L'ajustement des composantes internes de votre unité UV

(BEUV2 / SEUV2)

2 visites 612.00\$+tx

- 2 visites d'inspection de l'unité UV
- 2 échantillonnages de l'effluent (printemps et automne)
- L'ajustement des composantes internes de votre unité UV
- 1 fois par année, le remplacement de la ou des lampes UV (selon l'unité UV)
- La scarification du milieu filtrant du Biofiltre Ecoflo
- Entretien du régulateur (lorsque présent)
- Prise de photos

(BUV2 / SUV2)

2 visites

476.00\$+tx

- 2 visites d'inspection de l'unité UV
- 2 échantillonnages de l'effluent (printemps et automne)
- L'ajustement des composantes internes de votre unité UV
- 1 fois par année, le remplacement de la ou des lampes UV (selon l'unité UV)
- Entretien du régulateur (lorsque présent)
- Prise de photos

Ecoflo-DPEC / DPEC filtre à sable

(BDP1 / BDPFA1)

1 visite

191.00\$+tx

Pour les nouvelles installations fait au printemps de l'année en cours

- 1 visite d'inspection de l'unité DpEC
- 1 échantillonnage de l'effluent
- L'ajustement des composantes internes de l'unité DpEC
- La mesure des boues du réacteur primaire
- Entretien du régulateur (lorsque présent)
- Prise de photos

(BEDP2 / BDPFA2)

2 visites

331.00 \$+tx

- 2 visites d'inspection de l'unité DpEC
- 1 échantillonnage de l'effluent
- L'ajustement des composantes internes de l'unité DpEC
- La mesure des boues du réacteur primaire
- Entretien du régulateur (lorsque présent)
- Prise de photos

Ecoflo-UV-DPEC

(BEDPUV1)

1 visite Installation faites au printemps de l'année en cours

191.00 \$ +tx

- 1 visite d'inspection de l'unité UV et de l'unité DpEC
- 1 échantillonnage de l'effluent
- L'ajustement des composantes internes de votre unité UV et de l'unité DpEC
- La mesure des boues du réacteur primaire
- Entretien du régulateur (lorsque présent)
- Prise de photos

(BEDPUV2)

2 visites

617.00\$+tx

- 2 visites d'inspection de l'unité UV et de l'unité DpEC
- 2 échantillonnages de l'effluent
- L'ajustement des composantes internes de votre unité UV et de l'unité DpEC
- 1 fois par année, le remplacement de la ou des lampes UV (selon l'unité UV)
- La scarification du milieu filtrant du Biofiltre Ecoflo
- La mesure des boues du réacteur primaire
- Entretien du régulateur (lorsque présent)
- La main-d'œuvre lorsque requise pour le remplacement des composantes consommables (si ce remplacement est effectué lors d'une visite d'entretien planifiée)
- Prise de photos

ECOFLO-FDI FDI

(BFDI01)

1 visite

184.00 \$+tx

- L'ajustement des composantes internes
- La scarification du milieu filtrant du Biofiltre Ecoflo
- Test de recirculation
- Prise de photos

FDI Double

(B2FDI1)

1 visite

216.00 \$+tx

- L'ajustement des composantes internes
- La scarification du milieu filtrant du Biofiltre Ecoflo
- Test de recirculation
- Prise de photos

FDI Simple – avec régulateur

(SFDI01)

2 visites

209.00\$+tx

- L'ajustement des composantes internes
- La scarification du milieu filtrant du Biofiltre Ecoflo
- Test de recirculation
- Entretien du régulateur
- Prise de photo

FDI double – Avec régulateur
(S2FDI1)

2 visites

240.00\$+tx

- L'ajustement des composantes internes
- La scarification du milieu filtrant du Biofiltre Ecoflo
- Test de recirculation
- Entretien du régulateur
- Prise de photos

Autres frais

- Frais de déplacement sans entretien effectué 77.25\$+tx
- Frais de reprise d'échantillon 200.00\$+tx
- Frais d'échantillonnage FDI - 1 visite +93.00\$+tx
- Frais d'échantillonnage FDI - 2 visites +170.00\$+tx

Autres manufacturiers

Bionest

1 visite

114.00 \$ +tx

- Nettoyage du préfiltre et mesure des boues de la fosse septique
- Vérification de l'aération et de la recirculation
- Suivi de l'accumulation de boues dans le réacteur
- Prise de photos

Bionest UV

2 visites

541.00\$+tx

- Nettoyage du préfiltre et mesure des boues de la fosse septique
- Vérification de l'aération et de la recirculation
- Suivi de l'accumulation de boues dans le réacteur
- Prise de photos
- Remplacement de la lampe UV
- 2 échantillonnages de l'effluent et analyses de coliformes fécaux

Hydro-Kinetic

1 visite

114.00 \$ +tx

- Mesure des boues dans la chambre de prétraitement
- Vérification de l'aération et de la recirculation
- Suivi de l'accumulation de boues dans le système
- Prise de photos

Hydro-Kinetic UV

2 visites

541.00\$+tx

- Mesure des boues dans la chambre de prétraitement
- Vérification de l'aération et de la recirculation
- Suivi de l'accumulation de boues dans le système
- Prise de photos
- Remplacement de la lampe UV
- 2 échantillonnages de l'effluent et analyses de coliformes fécaux

Enviro Septic

1 visite

114.00 \$ +tx

- Nettoyage du préfiltre et mesure des boues de la fosse septique
- Vérification des composantes
- Suivi du niveau d'eau dans les conduites
- Prise de photos

Enviro Septic UV

2 visites

541.00\$+tx

- Nettoyage du préfiltre et mesure des boues de la fosse septique
- Vérification des composantes
- Suivi du niveau d'eau dans les conduites
- Prise de photos
- Remplacement de la lampe UV
- 2 échantillonnages de l'effluent et analyses de coliformes fécaux

Ecophyltre

2 visites

274.00\$+tx

- Nettoyage du préfiltre et mesure des boues de la fosse septique
- Vérification de l'aération
- Épandage de chaux
- Prise de photos

Ecophyltre tertiaire

2 visites

457.00\$+tx

- Nettoyage du préfiltre et mesure des boues de la fosse septique
- Vérification de l'aération
- Épandage de chaux
- Prise de photos
- 2 échantillonnages de l'effluent et analyses de coliformes fécaux

Waterloo

1 visite

114.00\$+tx

- Mesure des boues de la fosse septique
- Vérification de la pompe
- Nettoyage des buses de dispersion
- Prise de photos

Waterloo UV

1 visite

373.00\$+tx

- Mesure des boues de la fosse septique
- Vérification de la pompe
- Nettoyage des buses de dispersion
- Prise de photos
- Remplacement de la lampe UV
- 1 échantillonnage de l'effluent et analyses de coliformes fécaux

Waterloo UV

2 visites

541.00\$+tx

- Mesure des boues de la fosse septique
- Vérification de la pompe
- Nettoyage des buses de dispersion
- Prise de photos
- Remplacement de la lampe UV
- 2 échantillonnages de l'effluent et analyses de coliformes fécaux